



TECHNICKÝ LIST

# RADICAL TACK

Montážní lepidlo na disperzní bázi

## OBLAST POUŽITÍ:

Na svislých plochách nestékavé montážní lepidlo konzistence pasty s extrémně silnou počáteční přilnavostí, zejména vhodné pro instalace a připevňování soklových lišt s jádrem, dekorativních imitací trámů a ozdobných profilů z PU-tvrzené pěny, izolačních desek z tvrzené pěny včetně Styroporu, dřevotřískových desek, sádkartonových desek, dřevěných a plastových materiálů, dřevěných dveřních ráků, desek s obsahem skelných a minerálních vláken, kovu, keramického obkladu, okenních parapetů apod. Vhodné pro instalace výše uvedených materiálů na beton, zdivo, omítku, dřevo, kov a k sobě navzájem. Pouze pro interiér.

## ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:

- bez obsahu rozpouštědel
- univerzální použití
- vysoká konečná pevnost
- vyplňující spáry
- malá spotřeba aplikací v bodech nebo pásech
- k okamžitému zpracování
- extrémně silná počáteční přilnavost
- rázům a vibracím odolné spojení
- dobrá odolnost vůči působení tepla a chladu

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze	disperzní syntetická pryskyřice
Barva	bílá
Viskozita	pastovitá – nestékavá
Specifická hmotnost	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Teplota při zpracování	optimum mezi +15°C až +20°C
Teplotní odolnost	při dlouhodobém působení –20°C až +70°C
Vydatnost kartuše	u nanášení v pásu o průměru dýzy 0,5 cm - cca 15 bm. U bodového nanášení ve 30 cm odstupech - cca 10 m <sup>2</sup> . Lepidlo je třeba směřovat zejména na vrcholky nerovností.
Rozpouštědla, příp. čisticí prostředky	pro nezaschnlý materiál voda
GISCODE	D 1
Skladování	v uzavřeném původním obalu, v suchu, chraňte před mrazem
Skladovatelnost	12 měsíců

## PŘÍPRAVA PODKLADU:

Lepené povrchy musí být pevné, nosné, suché a čisté. Zvláště je třeba odstranit prach a zbytky olejů a tuků. Pro očištění a odmaštění použijte **SOLVENT 300**. Pro zvýšení povrchové pevnosti, zbavení prachu apod. použijte **NIBOGRUND PG 18**.

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

Uzávěr kartuše se odstraní nožem až u závitu, našroubuje se špička a na požadovaném místě se šikmo odřízne. Kartuše se vloží do aplikační pistole. **RADICAL TACK** se nanáší jednostranně ve formě pásů nebo bodů. Při montáži desek se řídí odstup zpevněných míst podle hmotnosti desky a činí zpravidla 25 – 30 cm. Desky se ihned přikládají tak, aby lepidlo ještě dobře pokrylo podklad. Potom se desky zapolohují, upraví, přitlačí a důkladně přiklepnou. Při všech ostatních lepeních se postupuje obdobně. Přechodná fixace je nutná jen ve výjimečných případech. Při všech lepeních dbejte návodu k použití výrobce materiálu.

**DODÁVANÉ BALENÍ:**

kartuše - 380 g

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 1. 04